

<b>Zad. E06A</b>	<b>I PRACOWNIA FIZYCZNA</b> <b>Instytut Fizyki US</b>
<b>Temat:</b>	<b>Prawo Ohma – doświadczalne potwierdzenie, wyznaczenie rezystancji przewodnika</b>

*Cel:* Nabranie umiejętności tworzenia i montażu prostych obwodów elektrycznych ze źródłem napięcia, miernikami elektrycznymi. Zbadanie zależności  $I = I(U)$  lub  $U = U(I)$  dla przewodnika – drutu oporowego oraz wyznaczenie jego rezystancji. Prawidłowe i szczegółowe opracowanie danych pomiarowych, wykonanie wykresów badanych zależności, obliczenie i analiza niepewności pomiaru. Wykształcenie u studenta samodzielnego posługiwania się aparaturą pomiarową oraz umiejętności analizy i interpretacji wyników pomiarów.

*Przyrządy:* Przewodnik – drut oporowy zawieszony między słupkami lub deska z 8 odcinkami drutu, każdy o długości ok. 0,5 m i rezystancji ok. 10  $\Omega$ . Źródło napięcia prądu elektrycznego – regulowany zasilacz prądu stałego M10-SP typu SPM18-3E lub SP-305E, 2 uniwersalne cyfrowe mierniki elektryczne UT 90A, przewody do połączeń, miarka zwijana kl. II do pomiaru długości, mikrometr cyfrowy.

## 1. ZAGADNIENIA

1. Znajomość zagadnień BHP w zakresie bezpiecznej pracy na stanowisku laboratoryjnym w pracy z prądem elektrycznym. Prąd rażeniowy.
2. Skutki cieplne przepływu prądu elektrycznego.
3. Łączenie mierników i odbiorników prądu elektrycznego.
4. Prąd elektryczny i opór elektryczny. Prawo Ohma.
5. Wielkości elektryczne i ich jednostki. Orientacja w wartościach tablicowych metali stosowanych do zastosowań elektrycznych.

## 2. OPIS ZAGADNIENIA

### A. Wprowadzenie

Natężenie prądu elektrycznego  $I$  płynącego w przewodniku, w ustalonej temperaturze, jest wprost proporcjonalne do napięcia  $U$  na jego końcach:

$$I \sim U, \quad I = \frac{1}{R}U. \quad (1)$$

Odwrotność współczynnika proporcjonalności nazywamy oporem elektrycznym (rezystancją). Opór elektryczny przewodnika  $R$  to wielkość charakteryzująca przewodnik, stała w danej temperaturze, równa stosunkowi napięcia  $U$  przyłożonego do jego końców do wywołanego w nim natężenia prądu elektrycznego  $I$ . Jednostką oporu elektrycznego jest om:  $1 \Omega = (1 \text{ V})/(1 \text{ A})$ .

Opór przewodnika (rezystancja) w danej temperaturze zależy od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego  $S$  i od rodzaju materiału:

$$R = \rho \frac{l}{S}, \quad (2)$$

gdzie  $\rho$  – opór właściwy (rezystywność), to stała materiałowa charakteryzująca materiały ze względu na ich zdolność przewodzenia prądu elektrycznego.

$$\rho = R \frac{S}{l}, \quad [\rho] = \Omega \cdot \text{m} \text{ (omometr)}. \quad (3)$$

Opory właściwe metali mogą się dość znacznie różnić, np. dla miedzi –  $\rho_{\text{Cu}} = 1,71 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ ;  
dla żelaza –  $\rho_{\text{Fe}} = 9,71 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ ; dla konstantanu (stop miedzi i niklu) –  $\rho_{\text{CuNi45}} = 52,1 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ ;  
dla chromonikieliny –  $\rho_{\text{NiCr15}} = 111,1 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ .

Odwrotność  $R$  jest def. jako konduktancja (przewodność elektryczna) i ozn. literą  $G$ , natomiast odwrotność  $\rho$  jest def. jako konduktywność (przewodność elektryczna właściwa materiału przewodnika)

i oznaczana literą  $\gamma$  lub  $\sigma$ . Jednostką przewodności elektrycznej jest siemens, ozn. S:  $1 \text{ S} = 1 \Omega^{-1}$ , jednostką konduktywności jest siemens na metr.

Zależność oporu przewodnika od temperatury, dla większości metali jest w przybliżeniu liniowa i dla dość szerokiego przedziału temperatur prawdziwy jest wzór:

$$R(T) = R_0[1 + \alpha_R(T - T_0)], \quad (4)$$

gdzie  $R_0$  oznacza opór przewodnika w temperaturze  $T_0$ ,  $\alpha_R$  – temperaturowy współczynnik oporu (np. dla miedzi –  $\alpha_{R, \text{Cu}} = 3,9 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ , dla żelaza –  $\alpha_{R, \text{Fe}} = 6,5 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ ; dla konstantanu  $\alpha_{R, \text{CuNi45}} = 0,03 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ , dla chromonikieliny –  $\alpha_{R, \text{NiCr15}} = 0,1 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ ).

### 3. PRZEBIEG WYKONANIA ĆWICZENIA


#### A. Metoda pomiarów.

W układzie pomiarowym – rys. 1, dokonujemy pomiaru natężenia płynącego prądu w obwodzie dla różnych wartości napięcia, które ustalamy na zasilaczu laboratoryjnym. Maksymalne natężenie prądu elektrycznego  $I_{\text{Max}} = 150 \text{ mA}$ . Ponieważ opór wewnętrzny woltomierza jest dużo większy od wartości oporu wewnętrznego amperomierza oraz badanego przewodnika – drutu oporowego, ozn. pogrubioną niebieską linią, więc mierzona wartość napięcia na woltomierzu jest prawie dokładnie równa spadkowi napięcia na badanym przewodniku, natomiast amperomierz wskazuje wartość natężenia prądu płynącego w badanym przewodniku. Dla badanego układu doświadczalnego, dla ustalonej długości przewodnika, należy zaplanować pomiary – obliczyć  $U_{\text{Max}}$ , przyjmując liczbę pomiarów  $n = 12$  (około, dla różnych wartości  $U$ ) obliczyć o jaką wartość należy zmieniać napięcie. Przyjąć wartość „okrągłą” dogodną do prezentacji wyników, tj. jeśli wartość tą przyjmiemy za  $U_1$  to kolejne powinny w przybliżeniu być równe:  $U_i = iU_1$ , gdzie  $i = 1, 2, \dots, n$ . Można, w uzasadnionych przypadkach, ograniczyć się do mniejszej niż 12 wartości  $iU_1$ .

Ponieważ przy przepływie prądu przewodnik się nagrzewa nie należy przedłużać pomiarów. Z tego też względu wskazane jest je powtórzyć dla malejących wartości napięcia, jednak po wyłączeniu zasilania i zrobieniu krótkiej przerwy na ostygnięcie przewodnika.

Dla przyjętego planu przygotować tabelkę pomiarową.

#### B. Układ doświadczalny.



Rys. 1. Schemat układu pomiarowego. Z – regulowany zasilacz prądu stałego; A – amperomierz, miernik uniwersalny ustawiony na zakresie prądowym 200 mA DC; V – woltomierz, miernik uniwersalny ustawiony na zakresie napięciowym 20 V DC;

#### C. Wykonanie doświadczenia.

1. Jeden z mierników uniwersalnych UT 90A [6], z oznaczeniem na obudowie V, ustawić na zakres napięciowy 20 V DC a drugi, z oznaczeniem na obudowie A, na zakres prądowy 200 mA DC. Sprawdzić w instrukcji miernika jaka jest dokładność pomiarów na ustawionych zakresach.
2. Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SP serii SPM18-3E lub SP – 305E [7] powinien mieć ustawienie granicznej wartości prądu obciążenia w trybie CV (patrz w instrukcji p. „Praca w trybie CV z ograniczeniem prądowym” lub p. 3.3 z instrukcji zasilacza SP – 305E) – 150 mA. Należy upewnić się u prowadzącego.

Uwaga: W trakcie ćwiczenia zmiany prądu w obwodzie dokonujemy jedynie pokrętleń FINE (precyzyjnym). W żadnym wypadku nie wolno obracać pokrętleń CURRENT (skrajne lewe lub dolne).

Sprawdzić działanie zasilacza.

3. Zbudować układ zgodnie ze schematem – rys. 1, przewodnik (drut oporowy o wybranej długości – takiej aby  $I_{\max} < 190 \text{ mA}$ ) połączyć za pomocą przewodów ze źródłem napięcia (regulowany zasilacz prądu stałego) i amperomierzem (włączamy szeregowo), podłączyć woltomierz (równolegle).
4. Włączyć zasilacz. Sprawdzić czy napięcie  $U = 0$ . Włączyć mierniki. Regulując pokrętle wartości napięcia zasilania (FINE, VOLTAGE), zebrać dane wartości natężenia prądu  $I$  płynącego w obwodzie od wybranych wartości napięcia  $U$  (od 0 do ok.  $U_{\max}$ ).
5. Wyłączyć zasilacz i mierniki uniwersalne. Odczekać chwilę.
6. Ponownie włączyć zasilacz i mierniki. Powtórzyć pomiary w odwrotnej kolejności obniżając wartości napięcia od maksymalnej do 0. Z punktu tego można zrezygnować za zgodą prowadzącego.
7. Wyłączyć zasilacz i miernik uniwersalny. Zdemontować układ pomiarowy, zostawić elementy na swoich miejscach.
8. Zmierzyć długość przewodnika – drutu oporowego z zaplanowaną dokładnością. Przewodnik jest z chromonikieliny. Z danych producenta: opór właściwy  $1111 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}$ , średnica  $d = 0,25 \text{ mm}$ . Należy dokonać kilkakrotnych pomiarów średnicy drutu za pomocą mikrometru cyfrowego aby zwiększyć dokładność do co najmniej 3 cyfr znaczących.
9. Za pomocą omomierza zmierzyć opór tego drutu oporowego.

## 4. OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW

### A. Przedstawienie zależności, wyznaczenie wartości pomiarowych i niepewności pomiaru. Wyznaczenie wartości pomiarowych.

1. Obliczyć wartości średnie (dla pomiarów wielokrotnych), wartości niepewności granicznej i standardowej dla pomiarów bezpośrednich:  $U_i$ ,  $I_i$ ,  $l$ ,  $d$ ,  $R$  (Dodatek, p. 1 wzór (A)). Oblicz wartości udziałów niepewności  $u_U(R)$  i  $u_I(R)$ .
2. Obliczyć wartości średnie (dla pomiarów wielokrotnych) wielkości złożonych  $R_i (=U_i/I_i)$  oraz wartości średniej (ważonej) z  $R_i$ . Obliczeń dokonaj korzystając z prawa przenoszenia niepewności pomiarów – Dodatek.
3. W układzie współrzędnych ( $I$ ,  $U$ ) (lub ( $U$ ,  $I$ )) z jednostkami na osiach:  $[I] = \text{mA}$ ,  $[U] = \text{V}$ , zaznacz na papierze milimetrym punkty odpowiadające wartościom ( $I_i$ ,  $U_i$ ).  
*Uwaga:* dla  $U = 0$ , (powinno być)  $I = 0$  – ten punkt zaznaczyć z odpowiednimi niepewnościami.
4. Poprowadź odręcznie prostą (półprostą) między zaznaczonymi punktami\* – wykres  $I = f(U)$ . Wyznacz wartość współczynnika kierunkowego i wyrazu wolnego dla dopasowanej prostej.  
\* W tym celu najlepiej jest skorzystać z przezroczystej linijki i tak ją ułożyć aby zminimalizować odległości do punktów pomiarowych tj., aby w przybliżeniu, sumy odległości punktów nad i pod półprostą były sobie równe.).
5. Dla każdego z punktów zaznacz odcinki niepewności – jeśli są wyraźnie większe od symbolu punktu na wykresie. Poprowadzić proste celem wyznaczenia wartości minimalnej i maksymalnej nachylenia prostej  $I = f(U)$ . Na tej podstawie oszacuj niepewność pomiaru  $R$ .
6. Podobnie jak powyżej, z wartości ilorazów  $U/I$  sporządź wykres  $U/I = f(Lp.)$  i wyznacz wartość  $R$ . Zaznacz odcinki niepewności i oszacuj niepewność pomiaru  $R$ .
7. Stosując metodę regresji liniowej – Dodatek, wyznacz współczynnik nachylenia prostej i oszacuj niepewność pomiaru  $R$ .
8. Oblicz wartość  $R$  przewodnika na podstawie pomiaru  $l$ ,  $d$  i znajomości  $\rho$ . Wyznacz niepewność pomiaru  $R$ .

## B. Zestawić otrzymane wartości, niepewności pomiaru. Porównać wartości $R$ otrzymane w p. 3. C.9 i 4 A.

Korzystając z przedziałowego kryterium zgodności wyników pomiarów – Dodatek p. 3, porównać obliczone wartości  $R$ .

## 5. Dokonać dyskusji wyników, zapisać wnioski i uwagi dotyczące doświadczenia.

Wskazać źródła ewentualnych odstępstw od oczekiwanej zależności, wartości, gdzie są największe niepewności pomiaru.

Odniesić się do: Uwaga w Dodatku p. 4.

## LITERATURA

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: *Podstawy fizyki*. Warszawa, PWN, 2007 lub inne wydanie.
2. T. Molenda, J. Stelmach: *Fizyka – prościej, jaśniej*. Szczecin, Interbook, 2003 (lub inne wydanie).
3. H. Szydłowski: *Pracownia fizyczna*. Wyd. IX, PWN, Warszawa 1999 (lub inne wydanie).
4. P. Bilski, M. Dobies, A. Kozak, M. Makrocka-Rydzyska, *Materiały do ćwiczeń ze wstępu do pracowni fizycznej. Normy ISO i matematyka w laboratorium*. Wyd. Naukowe UAM; 2014
5. H. Szydłowski: *Analiza graficzna w nauczaniu fizyki*, Fizyka w Szkole 2/2002, [http://dydfiz.univ.szczecin.pl/pdf/pdf\\_270.pdf](http://dydfiz.univ.szczecin.pl/pdf/pdf_270.pdf)
6. Instrukcja obsługi *Miernik uniwersalny UT 90A*: [www.dydfiz.univ.szczecin.pl/pdf/pdf\\_216.pdf](http://www.dydfiz.univ.szczecin.pl/pdf/pdf_216.pdf)
7. Instrukcja obsługi *Regulowany zasilacz prądu stałego M10-SP serii SPM18-3E* [www.dydfiz.univ.szczecin.pl/pdf/pdf\\_217.pdf](http://www.dydfiz.univ.szczecin.pl/pdf/pdf_217.pdf) lub *SP – 305E*: [www.dydfiz.univ.szczecin.pl/pdf/pdf\\_219.pdf](http://www.dydfiz.univ.szczecin.pl/pdf/pdf_219.pdf)

## Dodatek

### 1. Dane z instrukcji dla miernika uniwersalnego UT 90 A [6]:

Napięcie DC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V;  $\pm(0,5\%+2)$  / 1000 V;  $\pm(0,8\%+3)$

(należy powiększyć o 2 jednostki na ostatnim miejscu cyfry znaczącej)

Przykład. Jeśli wskazanie na zakresie 20 V wynosi 8,5 to dla 0,5 % mamy 0,0425; Dla 2 cyfr na ost. miejscu znaczącym daje 0,2. Zatem niepewność graniczna pojedynczego pomiaru wynosi: 0,3 (z zaokrąglenia liczby 0,2425).

Natężenie prądu stałego DC: 200  $\mu$ A / 2 mA / 20 mA / 200 mA;  $\pm(1\%+5)$  / 10 A;  $\pm(2\%+5)$

(należy powiększyć o 5 jednostek na ostatnim miejscu cyfry znaczącej).

Przykład. Jeśli wskazanie na zakresie 200 mA wynosi 107,7 to dla 1 % mamy 1,077. Dla 5 cyfr na ost. miejscu znaczącym daje 0,5. Zatem niepewność graniczna pojedynczego pomiaru wynosi: 1,6 (z zaokrąglenia liczby 1,577).

### 2. Niepewność pomiaru

Niepewność całkowita wielkości  $x$  mierzony bezpośrednio:

$$u(x) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \frac{(\Delta_d x)^2}{3} + \frac{(\Delta_t x)^2}{3} + u_e^2(x)} \quad (\text{A})$$

gdzie

pierwszy składnik pod pierwiastkiem – niepewność standardowa średniej

następnymi przyczynkami niepewności pomiaru są

$\Delta_d x$  – niepewność wzorcowania (niepewność wynikająca z dokładności przyrządu)

$\Delta_t x$  – niepewności wyników zaczerpniętych z literatury, tablic lub kalkulatora

$u_e(x)$  – niepewność standardowa eksperymentatora.

**Złożoną niepewność standardową  $u(y)$**  – niepewność dla funkcji kilku zmiennych

$y = f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$  oblicza się korzystając z **prawa przenoszenia niepewności** pomiarów bezpośrednich nieskorelowanych w postaci

$$u(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i)} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [c_i u(x_i)]^2} \equiv \sqrt{\sum_{i=1}^N u_i^2(y)},$$

gdzie  $N$  – liczba wielkości mierzonych bezpośrednio,  $c_i$  – współczynnik wrażliwości,

$u_i(y) \equiv c_i u(x_i)$  – udziały niepewności.

Obliczanie niepewności  $u(y)$  można dokonać bez odwoływania się do rachunku różniczkowego korzystając z metody elementarnej – wzoru numerycznego zalecanego przez *Przewodnik GUM*<sup>1</sup> poprzez obliczanie *udziałów niepewności*

$$u_i(y) = \frac{1}{2} \left| f(x_1, \dots, x_i + u(x_i), \dots, x_N) - f(x_1, \dots, x_i - u(x_i), \dots, x_N) \right| \quad (\text{B})$$

$u_i(y)$  – zmiana wartości funkcji  $f$  spowodowana zmianą  $x_i$  o  $+u(x_i)$  i o  $-u(x_i)$ .

$u(y)$  obliczamy jako sumę geometryczną udziałów  $u_i(y)$ :

$$u(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N u_i^2(y)} \quad (\text{C})$$

W przypadku gdy zależność funkcyjna dla  $f$  ma postać jednomianu:  $y = c x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}$ ,  $c$  – stała, wówczas wygodnie jest korzystać z prawa propagacji niepewności względnych<sup>2</sup>

$$\frac{u(y)}{|y|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [\alpha_i u_r(x_i)]^2} \quad (\text{D})$$

gdzie  $u_r(x_i) \equiv u(x_i)/|x_i|$  – względna niepewność pomiaru wielkości  $x_i$ .

### 3. Porównywanie wyników

Chcąc porównać otrzymane wyniki z innym wynikiem, np. tablicowym  $x^T$ , korzystamy z przedziałowego **kryterium zgodności wyników pomiarów**, czyli sprawdzamy czy dla naszych wyników spełniona jest nierówność:

$$\left| \bar{x} - x^T \right| \leq u(\bar{x}) + u(x^T) \quad (\text{E})$$

Jeżeli powyższa nierówność nie zachodzi, należy zastąpić niepewność  $u$  przez *niepewność rozszerzoną*  $U$ , gdzie  $U(x) = k u(x)$  a współczynnik  $k$ , w naszym przypadku należy przyjąć 2. Jeśli i wówczas ta nierówność nie jest spełniona to znaczy, że wyniki nie są zgodne.

Niepewność rozszerzona (*expanded uncertainty*) – zdefiniowana przez „wielkość określającą przedział wokół wyniku pomiaru, taki że można oczekiwać, iż obejmie on dużą część wartości, które w uzasadniony sposób można przyporządkować wielkości mierzonej.”

Obie niepewności są powiązane zależnością  $U = k u$ , gdzie  $k$  – współczynnik rozszerzenia. Współczynnik rozszerzenia  $k$  zależy od liczby pomiarów oraz poziomu ufności (określany jest często mianem *współczynnika Studenta-Fishera*  $t_{n,a}$ ), w większości przypadków przyjmujemy  $k = 2$

### 4. Regresja liniowa – klasyczna (metoda najmniejszych kwadratów)<sup>3</sup>

Jeżeli pomiędzy dwiema wielkościami fizycznymi występuje zależność liniowa to regresja liniowa jest prostą metodą wyznaczenia parametrów najlepiej dopasowanej prostej. Parametry prostej określonej równaniem  $y = m x + b$  wyznaczamy przy użyciu ogólnie dostępnych (dość złożonych) wzorów. Znając współczynniki  $m$  i  $b$  regresji liniowej oraz współczynnik korelacji (Pearsona)  $r$  można, korzystając z poniższych wzorów, obliczyć niepewności pomiaru (odchylenia standardowe) typu A (statystyczne)

$$u_A(m) = |m| \sqrt{\frac{1/r^2 - 1}{n - 2}}, \quad u_A(b) = u_A(m) \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}} \quad (\text{F})$$

Wartości współczynników charakteryzujących prostą dla regresji liniowej szybko otrzymamy korzystając z funkcji wbudowanych w arkuszu kalkulacyjnym.

<sup>1</sup> *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*, ISO, Switzerland 1993, 1995; (dokument wydany w imieniu BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OML). Fundamentalny dokument zbiorowego autora – zespołu międzynarodowych organizacji naukowo-technicznych – dla ustanowienia procedury wyrażania niepewności pomiaru, jest wydany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) Publikacja jest udostępniona online: [http://www.bipm.org/utis/common/documents/jcgm/JCGM\\_100\\_2008\\_E.pdf](http://www.bipm.org/utis/common/documents/jcgm/JCGM_100_2008_E.pdf)

<sup>2</sup> Niepewność względna w *Przewodniku GUM* nie ma oddzielnego oznaczenia. W sytuacjach nie powodujących nieporozumień można stosować zapis z indeksem dolnym „r” tj.  $u_r(y) \equiv u(y)/y$ .

<sup>3</sup> np. P. Bilski, M. Dobies, A. Kozak, M. Makrocka-Rydzik, *Materiały do ćwiczeń ze wstępu do pracowni fizycznej. Normy ISO i matematyka w laboratorium*. Wyd. Naukowe UAM; 2014; A. Zięba: *Analiza danych w naukach ścisłych i technice*. PWN. Warszawa, 2014.

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona  $r$  – bezwymiarowy wskaźnik z przedziału  $[-1, 1]$  określający stopień liniowej zależności dwóch zestawów danych. Składnia w Excelu: =PEARSON(tablica1;tablica2).

Współczynniki regresji liniowej, składnia w Excelu:

$m$ : =NACHYLENIE(znane\_y;znane\_x);  $b$ : =ODCIĘTA(znane\_y;znane\_x)

*Uwaga*: zwrócić uwagę, że na pierwszym miejscu jest „y” a na drugim „x”.

Wartości:  $m$  i  $b$ ,  $u_A(m)$  i  $u_A(b)$  oraz  $r^2$  i  $u(r)$  otrzymamy korzystając z bardziej wszechstronnej funkcji tablicowej REGLINP, która zwraca tablicę wartości. Składnia: =REGLINP(znane\_y;znane\_x;stała;statystyka).

*Stała* – argument opcjonalny; domyślna wartość PRAWDA oznacza normalne liczenie wartości współczynnika  $b$ ; wartość FAŁSZ wymusza, to stała  $b = 0$  (wartość  $m$  jest dopasowana do danych tak, aby spełnić równanie  $y = mx$ ), tak powinno się pojawić w naszym przypadku.

*Statystyka* – argument opcjonalny. Jeżeli dla wyświetlenia wartości funkcji oznaczymy obszar „2 kolumny na 2 wiersze (3 wiersze)” i wartością jest:

– PRAWDA, to funkcja w kolejnych wierszach zwraca kolejno:  $m$  i  $b$ ,  $u_A(m)$  i  $u_A(b)$  – przy zaznaczeniu obszaru z 2 wierszami (oraz  $r^2$  i  $u(r)$  przy zaznaczeniu obszaru z 3 wierszami).

– FAŁSZ lub argument został pominięty, to funkcja zwraca jedynie wartości współczynników  $m$  i  $b$ .

Aby użyć funkcję REGLINP trzeba: (i) zaznaczyć obszar w którym ma się znaleźć wynik; (ii) wpisać nazwę funkcji; (iii) zatwierdzić jej wprowadzanie kombinacją klawiszy *Ctrl+Shift+Enter*.

Na temat wszystkich statystyk, generowanych przez funkcję REGLINP można przeczytać w Pomocy.

*Uwaga*. W arkuszu kalkulacyjnym jest wykorzystana tzw. normalna metoda najmniejszych kwadratów, pojawia się pytanie na ile ta metoda, w porównaniu do prostej regresji ortogonalnej z rys., jest uzasadniona.